

كيف تعمل السيطرة علي التوتر بولت ؟

التوتر التحكم الترياس التثبيت

في الترياس السيطرة علي التوتر (fa) هناك ثلاث مناطق الاحتكاك

الجمعيه:

- راس الترياس المواد
- المواد إلى غسله
- غسله إلى الجوز

اثناء التثبيت تطبيق وجع القص تناوب علي

الجوز والترياس:

- في اتجاه عقارب الساعة في الجوز
- عكس عقارب الساعة في شريحة الترياس

راس الترياس والوجه غسله متساوية في منطقه تسبب ارتفاع

الاحتكاك والمقاومة التناوب. سطح حامل البندق هو

أو اقل في المنطقة ، ومشحم ، التالي لديه % 50

، ادني احتكاك ودوران يحدث. اثناء دوران الجوز

والقوه المضادة (fa) ويقام الترياس في مكان من خلال الاحتكاك في

في الشريحة. القوه المضادة في الشريحة يزيد كما هو الترياس

(sg) شددت. يتم ازاله الشريحة في أهدود القص

.عندما يصل الترياس التوتر السليم

وجع القص ليست معايره وليس لديه السيطرة أو

تأثير علي التوتر الترياس المثبتة النهائي. يتم تعيين المعايرة في

الجمعيه الترياس في وقت الإنتاج

